







Gebäudezustandsbewertung und Lebensdaueranalyse, Standortuntersuchung. Verwaltungsgebäude mit Denkmalschutz

Standort: Neukieritzsch

Gebäudeart	Standort	Baujahr	BRI	BGF	NGF
					
Verwaltung mit Denkmalschutz	Neukieritzsch	ca. 1910 ca. 2003	ca. 5 600 m ³ ca. 5 500 m ³	ca. 1 700 m ² ca. 1 700 m ²	ca. 1 300 m ² ca. 1 500 m ²

Leistungen:



Zustandsbewertung



Lebensdaueranalyse



Sanierungsvorschlag



Baukosten

